

VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON ESTEETTÖMYYSRYHMÄN RAPORTTI (2019)

Ryhmän jäsenet:

- Katriina Kunttu
- Elsi Hyypiä
- Jaakko Koivisto (näkövammainen)
- Taito Lammi (pyörätuolilla kulkeva)
- Pasi Kyllönen

Kohteet, joissa ryhmä kävi ja tehdyt havainnot kohteista pyörätuolilaisen näkökulmasta:

1. JOUKOLA
 - Sisään meno ramppi oli hyvä ja toimiva. Rampin puolella välissä oli jopa levähdystasanne.
 - Itse rakennuksen sisälle ei päästy, mutta WC:t ovat kaikkien muistin mukaan ahtaat ja sopimattomat pyörätuolille.
2. HYVINVOINTIASEMA
 - Pääovelle on hyvä ramppi.
 - Pääovi aukeaa automaattisesti kytkintä painettaessa.
 - Muut ovet ovat jäykkiä ja rampit jyrkkiä.
 - Inva WC:ssä matala WC-istuin.
3. APTEEKKI
 - Ulko-ovi on jäykkä.
 - Kynnykset ovat liian korkeat ja jyrkät.
 - Tuulikaapin ovi aukeaa väärään suuntaan.
 - **Ilman apua ei sisälle pääse.**
4. KIRJASTO
 - Ulko-ovi on jäykkä, mutta ulkopuolella on ovikello, jolla voi pyytää henkilökunnalta apua.
 - Inva WC:ssä matala WC-istuin.
 - Hissi on kerrosten välillä.
5. KUNNANTALO
 - Pääovesta ei pääse sisään, koska kynnyks on liian korkea.
 - Itäovesta ei pääse sisään korkean kynnyksen ja kapean oven vuoksi. Lisäksi ovi on jäykkä.
 - Inva WC:ssä matala WC-istuin ja lavuaari on liian alhaalla.
 - Hissi on kerrosten välillä.
 - **Ilman apua ei sisälle pääse.**
6. TAAVETTIHALLI
 - Sisään tulossa on liian jyrkkä ramppi.
 - Ulko-ovi on liian jäykkä, sitä ei saa auki.
 - Oven lukituksen sähköinen ”avaajakytkin” on väärässä paikassa.
 - Inva WC:ssä matala WC-istuin.
 - Hissi on kerrosten välillä.
 - **Ilman apua ei sisälle pääse.**
7. 10-talo
 - Pääoven luiskat liian jyrkät

Näkövammaisen näkökulmasta todettiin, että katuviitat voisivat olla suuremmalla tekstikoolla tehtyjä. Nykyisiä tieviittoja on vaikea lukea.